

Clește de curent pentru bucla de împământare 1630



Fluke 1630

Testarea rapidă și ușoară a buclei de împământare

Cleștele de curent de împământare Fluke 1630 simplifică testarea buclei de împământare și permite măsurarea fără intruziune a curentului de dispersie. Testarea buclei de împământare este cunoscută ca testarea împământării „fără țărugi”. Pentru a efectua această măsurătoare nu este necesară plasarea țărugilor și deconectarea sistemului de împământare de la instalația electrică. Fluke 1630 combină cei doi clești de curent necesari pentru efectuarea testării buclei de împământare fără țărugi într-un singur instrument ușor de utilizat.

- Testarea rezistenței buclei de împământare fără deconectare sau țărugi suplimentari
- Măsurarea curentului de dispersie pentru depanarea sistemului
- Măsurarea curentului True RMS până la 30A
- Evaluarea rapidă a continuității fără deconectare și alarmă sonoră HI/LO
- Funcție Hold pentru înghețarea măsurătorii

- Funcție de înregistrare pentru stocarea automată a valorilor măsurate, care pot fi vizualizate ulterior pe afișajul LCD
- Autocalibrare automată pentru asigurarea unei măsurători corecte de fiecare dată

Fluke 1630 este ideal pentru următoarele condiții:

- Verificarea buclei de împământare pentru orice sistem de împământare
- Testare continuității circuitelor și conexiunilor de împământare
- Inspecția sistemelor de protecție paratrânsnet
- Măsurare curentului de dispersie pentru depanarea sistemelor de împământare

Specificații

(Consultați site-ul web Fluke pentru caracteristici detaliate)

	Domeniu	Rezoluție maximă
Rezistență	0,025 la 1500 Ω	0,002 Ω
Buzzer continuitate	< app. 40 Ω	
Curent de dispersie	0,2 la 1000 mA	0,001 mA
Curent	0,2 la 30 A	0,01 A

Greutate: 0,64 kg
 Dimensiune (îxLxA) conductor: 35 mm approx.
 Dimensiune (îxLxA): 257 mm x 100 mm x 47 mm
 Tip baterie: 9 V IEC 6 LR 61
 Garanție: 2 ani instrumentul, 1 an accesoriile



Accesorii incluse

Carcasă de transport robustă cu curea,
 Bucle de test, baterie 9V, Instrucțiuni de utilizare.

Informații pentru comandă

Fluke 1630 Clește de curent de împământare